


**Varvtalsregulator 400VA**

Bruksanvisning

SBD FAN  
Art.nr. WDE011604, WDE011611
**För din säkerhet**
**FARA**

Risk för allvarliga egendoms- och personskador, till exempel på grund av brand eller elstötar som uppstår genom felaktig elinstalltion.

En säker elinstallation kan endast genomföras om personen i fråga har grundläggande kunskap inom följande områden:

- anslutning till installationsnätverk
- anslutning till flera elektriska apparater
- dragning av elkablar

Denna kunskap och erfarenhet innehålls vanligtvis endast av personer med utbildning inom området elinstallation. Om dessa minimikrav inte uppfylls eller på något sätt inte beaktas ansvarar du ensam för eventuella egendoms- eller personskador.

**FARA**

Risk för dödsfall p.g.a. elektrisk stöt. Utgångarna kan vara spänningsförsörjande trots att apparaten är avstängd. Säkringen i ingångskretsen från strömförsörjningen måste alltid kopplas ur före arbeten på de anslutna förbrukarna.

**Introduktion till varvtalsregulatorinsatsen**

Med Varvtalsregulator 400VA (nedan kallad **varvtalsregulator**) kan du slå på, stänga av och utföra steglös varvtalsreglering på elektriska enfasmotorer med en vridknapp.

**OBS!****Varvtalsregulatorn kan skadas.**



- Understig aldrig den specificerade minimilasten.
- Skydda kretsen med en 10 A säkring om ytterligare last ska kopplas via kopplingsutgången eller om de ska anslutas i slinga till varvtalsregulatorn X-klämma.

**Montering av varvtalsregulatorn**

**i** Om varvtalsregulatorn inte monteras i en enkel, infälld standardbox minskas den hösta tillåtna lasten på grund av den minskade värmeavledningen:


Lasten minskas med	Vid följande installation
25 %	Monterad i regelväggar*
30 %	Flera dimrar monterade tillsammans i kombination*
50 %	I en 1- eller 2-facks utanpåliggande dosa
	I en 3-facks utanpåliggande dosa

\* Om flera faktorer samverkar adderas lastreduceringarna.

**Ansluta ledarna till insatsen**

**Montera varvtalsregulatorn**

**Inställning av varvtalsregulatorn**
**Ställ in min. och max. varvtal.**


**i** Ställ in min. och max. varvtal innan täcklocken monteras.

- ① Slå på varvtalsregulatorn genom att vrida vridknappen medurs (se Manövrering av varvtalsregulatorn).



- ② Ställ in max. varvtal med ställskruven till höger.
- ③ Vrid vridknappen ännu längre medurs tills det lägst liggande har nåtts (se Manövrering av varvtalsregulatorn).

- ④ Ställ in min. varvtal med ställskruven (MIN).

**Manövrering av varvtalsregulatorn**


- Vrid vridknappen en liten bit medurs för att slå på den anslutna motorn.
- Motorn går nu med max. varvtal.
- Vrid vridknappen ännu längre medurs för att reducera varvtalen.
- Stäng av motorn genom att vrida vridknappen moturs så långt det går.

**Vad ska jag göra om ett problem uppstår?**
**OBS****Varvtalsregulatorn kan skadas!**


Om det uppstår en överlast på grund av att driftstemperaturen är för hög går det inte att slå på varvtalsregulatorn igen, utan den måste bytas ut.

**Den anslutna motorn startar inte.**

- Kontrollera säkringen, byt ut den vid behov.

**Så här byts säkringen ut**

- ① Ta bort täcklocken.



- ② Ta ut säkringshållaren med hjälp av en skrvmjäsel.
- ③ Ta bort säkringen som har gått sönder (A) och sätt dit en ny säkring (B).

**Tekniska data**

Nätspänning:	230 V AC, 50 Hz
Nominell last:	20-400 W/VA
Lasttyp:	Enfasmotorer
Last på kopplingsutgången:	max. 2 A, cos φ 0.6
Kortslutningsskydd:	Säkring, F4.0AH
Överspänningsskydd:	Elektroniskt
Driftstemperatur:	+5 °C till +35 °C


**Schneider Electric Industries SAS**

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

**Turtallsregulator 400VA**


Driftsinstrukser

SBD FAN  
Art.nr. WDE011604, WDE011611
**Installere hastighetskontroller**

**i** Hvis turtallsregulatoren ikke monteres i en enkel standard innbyggingsboks, reduseres den maksimalt tillatte lasten pga. den reduserte varmebortledningen:

Last redusert med	Hvis installert
25 %	Montert i hulvegg*
30 %	Flera installert sammen i en kombinasjon*
50 %	I 1- eller 2-kanals utanpåliggande kapsling
	I 3-kanals utanpåliggande kapsling

\* Adder lastredusjonen hvis det foreligger flere faktorer.

**Betjening av hastighetskontroller**


- Ved å dreie lett på vriknappen i urviserens retning kan du koble inn den tilkoblede motoren.
- Motoren går nå med maksimal hastighet.
- Ved å dreie vriknappen videre i urviserens retning kan du redusere hastigheten.
- For å koble ut motoren dreier du vriknappen mot urviserens retning så langt som mulig.

**Hva gjør jeg hvis det oppstår et problem?**


**! FORSIKTIG! Turtallsregulatoren kan bli skadet!**Hvis det forekommer overbelastning på grunn av for høy driftstemperatur er det ikke mulig å slå på turtallsregulatoren igjen. Den må da skiftes ut.

**Den tilkoblede motoren kobles ikke inn.**

- Kontroller sikringen og skift ut ved behov.

**Slik skifter du sikring**

- ① Fjern dekklokken.



- ② Bend ut säkringen ved hjelp av en skrutrekker.
- ③ Fjern den ødelagte säkringen (A) og skift den ut med en ny säkring (B).

**Stille inn turtallsregulatoren**
**Innstilling av minimal og maksimal hastighet.**

**i** Still inn minimal og maksimal hastighet før dekklokken monteres.

- ① Koble inn turtallsregulatoren ved dreie vriknappen i urviserens retning (se Betjening av turtallsregulatoren).



- ② Still inn maksimal hastighet med høyre innstillingsskru.
- ③ Dre vriknappen videre i urviserens retning til minimalposisjonen er nådd (se Betjening av turtallsregulatoren).
- ④ Still inn minimal hastighet ved hjelp av innstillingsskruen (MIN).

**Tekniske data**

Nettspenning:	AC 230 V, 50 Hz
Merkestrøm:	20 - 400 W/VA
Lasttype:	Enfasmotorer
Last på koblingsutgang:	maks. 2 A, cos φ 0,6
Kortslutningsvern:	Säkring, F4,0AH
Overspenningsvern:	Elektronisk
Driftstemperatur:	+5 °C til +35 °C

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tekniske spørsmål.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)

**Mootorisäädin 400VA**

Käyttöohjeet

SBD FAN  
Tuotenumero WDE011604, WDE011611
**Käyttäjän turvallisuus**
**VAARA**

Vakavien aineellisten vahinkojen ja henkilövahinkojen vaara, esim. tulipalon tai sähköiskun aiheuttamana, jos sähköasennus tehdään epäasianmukaisesti.

Turvallisen sähköasennuksen voi suorittaa vain henkilö, jolla on perustiedot seuraavista aloista:

- Kiinteään sähköverkkoon kytkeminen
- sähkölaiteasennukset
- sähkökaapeleiden asentaminen

Nämä taidot ja kokemus ovat yleensä vain päteviä ammattilaissailla, joilla on kokemusta sähköasennustekniikasta. Jos nämä vähimmäisvaatimukset eivät täty tai niitä ei joltakin osalta oteta huomioon, vastaan yksin kaikista aineellisista vahingoista ja henkilövahingosta.

**VAARA**
**Sähköiskun aiheuttama hengenvaaralla**

Lähössä voi olla sähköjännite, vaikka laite on kytketty pois päältä. Kytke aina virta pois tuloveran esisulakeen avulla ennen yhdistetyille sähköläitteille tehtäviä töitä.

**Nopeussäätimen sisäosan esittely**

Mootorisäädin 400VA (jäljempänä **nopeudsäädin**) avulla voidaan kytkeä yksivaiheiset sähkömoottorit pääälle ja pois päältä sekä säätää niiden nopeutta säätönpin avulla.

**VAROITUS**
**Nopeudsäädin saattaa vaurioitua.**



- Käytä nopeudsäädintä aina määrityllä minimikuormalla.
- Suojaa virtapiiri 10 A:n sulakkeella, jos muita kuormia pitää kytkeä kytkimen lähdön kautta tai yhdistää nopeudsäätimen X-liittimeen.

**Nopeudsäätimen asentaminen**

**i** Jos nopeudsäädintä ei asenneta yksittäiseen uppoasennuskoteloon, kuormaraja pienenee seuraavasti lämmön hajaantumisen vähentämisen vuoksi:


Kuorman pienenneminen	Asennustapa
25 %	Rakoseinään asennettuna*
Useampi yksikkö yhdistettyynä*	
30 %	1- tai 2-osaiseen pinta-asennettavaan koteloona
50 %	3-osaiseen pinta-asennettavaan koteloona

\* Laske kuormarasiukset yhteen useampien asennustapojen tapauksessa.


**Sisäosan johdottaminen**

**Nopeudsäätimen asentaminen**

**Nopeudsäätimen asetus**
**Aseta minimi- ja maksiminopeus.**

**i** Säädä minimi- ja maksiminopeus ennen kansien asentamista.

- ① Kytke nopeudsäädin pääle kiertämällä säätönpupillia myötäpäivään (ks. Nopeudsäätimen käyttö).



- ② Aseta maksiminopeus oikeanpuolisella säätöruuvilla.
- ③ Kierrä säätönpupillia edelleen myötäpäivään, kunnes minimiasento on saavutettu (ks. Nopeudsäätimen käyttö).
- ④ Säädä miniminopeus säätöruuvilla (MIN).

**Nopeudsäätimen käyttö**


- Kiertämällä säätönpupillia hiukan myötäpäivään voidaan yhdistetty moottori kytkeä pääle.
- Moottori käy nyt maksiminopeudella.
- Kiertämällä säätönpupillia vielä enemmän myötäpäivään nopeutta voidaan laskea.
- Moottori sammutetaan kiertämällä säätönpupillia vastapäivään niin pitkälle kuin sitä on mahdollista kiertää.

**Toimenpiteet ongelmatilanteissa**
**HUOMIO**
**Nopeudsäädin voi vaurioitua!**


Jos liian korkea käyttölämpötila aiheuttaa ylikuumutuksen, nopeudsäädintä ei voi kytkeä uudelleen pääle ja se on vaihdettava.

**Kytkeytä moottori ei syty.**

- Tarkasta sulake ja vaihda tarvittaessa.

**Sulakkeen vaihtaminen**

- ① Poista kannet.



- ② Paina sulakkeenpidin ruuvimeisselillä ulos.
- ③ Poista palanut sulake (A) ja vaihda tilalle varasulake (B).

**Tekniset tiedot**

Verkkojännite:	AC 230 V, 50 Hz
Nimelliskuorma:	20 - 400 W/VA
Kuormatyppi:	Yksivaihemoottorit
Kuorma kytkimen I ähdössä:	maks. 2 A, cos φ 0.6
Oikosulkusuojaus:	Sulake, F4.0AH
Ylijännitesuojaus:	Elektroninen
Käyttölämpötila:	+5°C ... +35°C




**Schneider Electric Industries SAS**

Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen asiakaspalveluun.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)


**Drehzahlsteller**

Gebrauchsleitung

SBD FAN  
Art.-Nr. WDE011604, WDE011611
**Einsatz verdrahten**

**Drehzahlsteller einbauen**

**Drehzahlsteller einstellen**
**Minimale und maximale Drehzahl einstellen.**

**i** Stellen Sie die Drehzahlvorgaben vor der Montage der Abdeckungen ein.

- ① Drehzahlsteller durch Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn einschalten (siehe Kapitel Drehzahlsteller bedienen).




- ② Maximale Drehzahl mit rechter Stellschraube einstellen.
- ③ Drehknopf im Uhrzeigersinn weiterdrehen bis zur Minimal-Position (siehe Kapitel Drehzahlsteller bedienen).
- ④ Minimale Drehzahl an der Stellschraube (MIN) einstellen.

**Drehzahlsteller montieren**

**i** Wenn Sie den Drehzahlsteller nicht in eine einzelne Standard-UP-Einbaudose montieren, reduziert sich wegen der verringerten Wärmeableitung die maximal zulässige Last:

Lastreduzierung um	bei Einbau
25 %	in Hohlwände*
30 %	mehrere gemeinsam in einer Kombination*
50 %	in 1- oder 2fach Aufputzgehäuse
	in 3fach Aufputzgehäuse

\* bei mehreren Faktoren Lastreduzierung addieren!

**Drehzahlsteller bedienen**


- Durch leichtes Drehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn schalten Sie den angeschlossenen Motor ein.
- Der Motor läuft nun auf maximaler Drehzahl.
- Durch Weiterdrehen des Drehknopfes im Uhrzeigersinn verringern Sie die Drehzahl.
- Zum Ausschalten des Motors drehen Sie den Drehknopf wieder entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Endanschlag.

**Was tun bei Störungen?**


**VORSICHT**  
Der Drehzahlsteller kann beschädigt werden!  
Bei Überlastung durch zu hohe Betriebstemperatur lässt sich der Drehzahlsteller nicht mehr einschalten und muss ausgetauscht werden.

Der angeschlossene Motor lässt sich nicht einschalten.

- Die Schmelzsicherung überprüfen, gegebenenfalls ersetzen.

**Sicherung auswechseln**

- ① Abdeckungen demonstrieren.



- ② Sicherungshalter mit Schraubendreher herausheben.
- ③ Durchgeschmolzene Sicherung (A) entnehmen und durch Ersatzsicherung (B) ersetzen.

**Technische Daten**

Netzspannung:	AC 230 V, 50 Hz
Nennlast:	20-400 W/VA
Laststart:	Einphasen-Motoren
Last am Schaltausgang:	max. 2 A, cos φ 0,6
Kurzschlusschutz:	Schmelzsicherung, F4.0AH
Überspannungsschutz:	elektronisch
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +35 °C

**Schneider Electric Industries SAS**

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Customer Care Centre in Ihrem Land.

[www.schneider-electric.com](http://www.schneider-electric.com)