



SLDR, SLDG

Laser Detectors

Käyttöohje

December 2018 (Finnish)

© 2018 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

RAJOITETTU TAKUU & VASTUUN RAJOITUKSET

Valmistaja takaa kolmen vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluke-tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata sulakkeita, kertakäytöisiä paristoja tai onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai epätavallisista käyttö- tai käsittelyoloista aiheutuneita vahinkoja. JÄLLEENMYYJILLÄ EI OLE OIKEUTTA MYÖNTÄÄ MITÄÄN MUUTA TAKUUTA FLUKEN PUOLESTA. Jos tarvitset huoltoa takuun aikana, lähetä viallinen tuote lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokeskukseen ja liitä mukaan selostus tuotteesta esiiintyneestä viasta.

TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOAA KORVAUSVAATIMUSTA. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUSTUUVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske Sinua.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»
125167, г. Москва,
Ленинградский проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

Sisällysluettelo

| | Otsikko | Sivu |
|------------------------------|----------------|-------------|
| Johdanto | 1 | |
| Yhteydenotto Flukeen | 1 | |
| Turvaohjeet | 1 | |
| Laitteen yleiskatsaus | 3 | |
| Tunnistimen käyttö | 6 | |
| Kunnossapito | 7 | |
| Laitteen puhdistaminen | 7 | |
| Paristot | 7 | |
| Tekniset tiedot | 8 | |

Johdanto

SLDR Laser Detector- ja SLDG Laser Detector -laserilmaisimet (ilmaisin tai laite) ovat paristokäyttöisiä laitteita, jotka havaitsevat lasersäteitä, joita ihmässilmän on vaikea erottaa. Käytä laitetta laserlaitteen kanssa tunnistamaan uusia taso- ja korkomerkintöjä. SLDR tunnistaa punaisen lasersäteen. SLDG tunnistaa vihreän lasersäteen.

Yhteydenotto Flukeen

Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista:

- Tekninen tuki USA:ssa: 1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Kalibointi/korjaus USA:ssa: 1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Kanada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Eurooppa: +31 402-675-200
- Japani: +81-3-6714-3114
- Singapore: +65-6799-5566
- Kiina: +86 400 921 0835
- Brasilia: +55-11-3530-8901
- Muualla maailmassa: +1-425-446-5500

Voit myös tutustua PLS-verkkosivustoon osoitteessa www.plslaser.com.

Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata käyttöohjeen viimeisimmän täydennysosan, siirry osoitteeseen www.plslaser.com.

Turvaohjeet

Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista tai toimenpiteistä. **Varotoimi** ilmoittaa tilanteista ja toimenpiteistä, jotka saattavat vaurioittaa laitetta tai koestettavaa laitetta.

⚠ Varoitus

Henkilövahinkojen estäminen:

- Lue turvaohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
- Käytä laitetta vain määritetyllä tavalla äläkä tee siihen muutoksia, muuten laitteen turvaominaisuudet voivat heiketä.

- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi asianmukaisesti.
- Älä käytä muutettua tai vaurioitunutta tuotetta.
- Poista paristot tuotteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan tai sitä säilytetään yli 50 °C:ssa. Jos paristoja ei poisteta, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa tuotetta.

Taulukossa 1 on luettelo tuotteessa ja tässä oppaassa käytettävistä symbolista.


Taulukossa 1. Symbolit

| Symboli | Kuvaus | Symboli | Kuvaus |
|----------------|--|----------------|---|
| | Lue käyttöopas. | | Vastaa EU:n direktiivejä. |
| | VAROITUS. VAARA | | Vastaa olennaisia australialaisia turvallisuus- ja EMC-standardeja. |
| | Paristo tai paristokotelo. | | Etelä-Korean asiaankuuluvien EMC-standardien mukainen. |
| | Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tästä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: WEEE-direktiivin liitteessä I mainittujen laitetyyppien mukaisesti tämä laite on luokiteltu luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelumattoissa yhdyskuntajätteissä. | | |

Laitteen yleiskatsaus

Taulukossa 2 on esitetty laitteen ominaisuudet.

Taulukossa 2. Ominaisuudet




| Osa | Kuvaus | Toiminto |
|-----|--|---|
| ① | Äänimerkin lähtösignaali | Nopea – ilmaisin on liian alhaalla. Jatkuva – ilmaisin on oikeassa korossa. Hidas – ilmaisin on liian korkealla. |
| ② | Virtapainike | Käynnistää/sammuttaa laitteen. |
| ③ | Tunnistuksen tarkkuuden painike | Asettaa tunnistuksen tarkkuustason. |
| ④ | Korkomerkintäkohdistimet | Varmista, että mittaus on oikeassa korossa kohdistamalla merkinnät LCD-näytön lasersäteen sekä poikkeamaloven mukaisesti. |
| ⑤ | Äänimerkki-painike | Kytkee äänimerkin toimintaan / pois toiminnasta. |
| ⑥ | Etu-LCD | Katso taulukko 3. |
| ⑦ | Lasersäteen vastaanottoikkuna | Lasersäädettä kohti asetettuna havaitsee lasersäteen. |
| ⑧ | Pidikkeen vaaka-asennon ohjain | Käytetään kohdistamaan pidike vaaka-asentoon. |
| ⑨ | Sauvapidikkeen vaaka-asennon ruuvikierre | Ilmaisimeen kiinnitetään sauvapidike vaaka-asentoon kiertämällä pidikkeen ruuvi tähän kierteeseen. |

Taulukossa 2. Ominaisuudet (jatk.)

| Osa | Kuvaus | Toiminto |
|-----|---|---|
| ⑩ | Poikkeamalovi | Käytetään siirtämään referenssipisteet 53,18 mm ilmaisimen reunasta. |
| ⑪ | Sauvapidikkeen pystyasennon ruuvikierre | Ilmaisimeen kiinnitetään sauvapidike pystyasentoon kiertämällä pidikkeen ruuvi tähän kierteeseen. |
| ⑫ | Pidikkeen pystyasennon ohjain | Käytetään kohdistamaan pidike pystyasentoon. |
| ⑬ | Taka-LCD | Toimii samalla tavalla kuin etu-LCD. Katso taulukko 3. |
| ⑭ | Paristolokeron kanssi | Pitää pariston paikallaan. |
| ⑮ | Sauvapidikkeen ruuvi | Kiinnitä pidike ilmaisimeen kääntemällä myötäpäivään. |
| ⑯ | Kohdistuspiste | Kiinnittää ja kohdistaa sauvapidikkeen ilmaisimeen joko vaaka- tai pystyasennossa. |
| ⑰ | Referensi-ilmaisin | Kohdista ilmaisimen korkomerkintäkohdistimien kanssa sauvan korkomerkintälukemia varten. |
| ⑱ | Pidikkeen ruuvinuppi | Kiinnittää pidikkeen mittaussauvaan tai -tankoon. |


Taulukossa 3 on luettelo ohjauspaneelin toiminnoista.

Taulukossa 3. Ohjauspaneeli



| Osa | Kuvaus |
|-----|--|
| ① | Keskitason tunnistustarkkuus (1,75 mm) |
| ② | Tarkan tason tunnistustarkkuus (0,75 mm) |
| ③ | Ilmaisin on liian korkealla. |
| ④ | Ilmaisin on liian alhaalla. |
| ⑤ | Äänimerkki käytössä / ei käytössä |
| ⑥ | Pariston varaustaso |
| ⑦ | Lasersäteen asento |

Kuvassa 1 näkyy, miten sauvapidike kiinnitetään laitteeseen.




Kuvassa 1. Sauvapidikkeen kiinnitys

Tunnistimen käyttö

Käytä ilmaisinta ja laserlaitetta tunnistamaan uusia taso- ja korkomerkintöjä.

Uusien taso- ja korkomerkintöjen tunnistaminen:

1. Aseta laserlaitteen alaosaa vakaalle alustalle tai kolmijalkaan.
2. Liitä ilmaisin mittaussauvaan tai -tankoon.
3. Käynnistä laserlaite ja ilmaisin ja kohdista lasersäde ilmaisimen vastaanottoikkunaan kohti. Katso kuva [2](#).
4. Liikuta ilmaisinta sauvalta pitkin ylös ja alas, kunnes LCD:n lasertaso ilmaisee ilmaisimen olevan lasersäteen tasolla. Jos äänimerkki on käytössä, ilmaisin päästää jatkuvaa äänisignaalia, kun ilmaisin on samassa tasossa laserin kanssa.
5. Varmista ilmaisimen vakaa kiinnitys sauvaan ja tee tarvittavat mittaukset.



Kuvassa 2. Laserlaite ja ilmaisin

Kunnossapito

Huolla laite puhdistamalla kotelo, etu- ja taka-LCD-näytöt sekä lasersäteen vastaanottoikkuna, ja vaihtamalla paristo.

⚠ Varotoimi

Älä pudota laitetta, jotta se ei vahingoitu. Käsittele laitetta kalibroituna laitteena.

Laitteen puhdistaminen

⚠ Varotoimi

Älä puhdista laitteen koteloa hankaavilla aineilla, isopropyylialkoholilla tai liuottimilla. Nämä estät laitteen vahingoittumisen.

Pyyhi pinta kostealla liinalla ja miedolla pesuaineliuoksella.


Puhalla hiukkaset etu- ja taka-LCD-näytön sekä lasersäteen vastaanottoikkunan pinnoilta paineistetulla ilmallia tai typpipistoolilla, jos mahdollista.

Paristot

Vaihda paristo, kun näytössä näkyy pariston alhaisesta varauksesta ilmaiseva merkintä.

Pariston asentaminen tai vaihtaminen (Katso kuva 3.):

1. Avaa paristokotelo.
2. Asenna yksi 9 V:n paristo oikein päin.
3. Sulje paristolokero.



Kuvassa 3. Paristojen vaihtaminen

Tekniset tiedot

Käyttöalue ≥6 m ... ≤60 m (≥20 ft ... ≤200 ft)

Tunnistuskorkeus ≤50 mm (2 in)

Tarkkuus

Tarkka 0,75 mm

Keskitaso 1,75 mm

Virta

Paristot 1 x 9 V:n alkaliparisto, IEC LR61

Pariston käyttökä ≥30 tuntia, jatkuva käyttö testien mukaan

Mitat

(K x L x P) 83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 in x 3,25 in x 1.25 in)

Paino

Pidikkeen kanssa 136 g (4,8 oz)

Ilman pidikettä 227 g (8 oz)

Lämpötila

Käyttö -18 °C ... +50 °C

Varastointi

Ilman paristoa -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F)

Pariston kanssa -20 °C ... +50 °C (-0,4 °F ... +122 °F)

Korkeus merenpinnasta

Käyttö 2 000 m

Säilytys 12 000 m

Turvallisuus IEC 61010-1: Ympäristöhaittaluvokka 2

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Kansainvälinen IEC 61326-1: Tavallinen sähkömagneettinen ympäristö
CISPR 11, Ryhmä 1, luokka B

Ryhmä 1: Laite luo tai käyttää johtuvaa radiotaajuusenergiaa laitteensiäisissä toiminnoissa.

Luokka B: Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa kotitaloustiloissa ja tiloissa, jotka on suoraan kotitalouksille tarkoitettuun yleiseen matalajännitteiseen jakeluverkkoon.

CISPR 11:n edellyttämät päästörajoitukset saattavat ylittyä, jos laite on liitetty testauskohdeeseen.

Korea (KCC) Luokan B laite (kotitalouksien lähetys- ja viestintälaitteisto)

US (FCC) 47 CFR 15 B. Tämä tuote on poikkeus osan 15.103 mukaan.