


K6, K5e ja
One Click- Giga liittimien
asennus UTP-kaapeliin

UTP liittimet




One-Click Giga
ja 50x25 moduli


K5e

K6

Tarvittavat työkalut





Liittimien avaaminen



Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä mustat sivut auki.

Kannen asento

Kohdistusnastat




Liittimen kansi asettuu vain yhdellä tavalla.

Kaapelin valmistelu

Poista kaapelin vaippa min. 30 mm





Kaapelin kuorinta



Tarkista työkalun kuorintasyvyys siten, että johtimien eriste ei vahingoitu.


Kaapelin valmistelu, 568B värijärjestys

Erottele parit kuten kuvissa.
Kat 5 UTP kaapelilla ei ole
muovista keskielementtiä.




Kat 6 kaapeli

Katkaise
keskielementti
kaapelivaipan tasalle.



Kaapelin valmistelu


Johdinjärjestys on liittimen kannessa. 568B värijärjestyksen mukaan, avaa vihreä pari ja halkaise sinisen parin yli kuten kuvassa.



Johdinjärjestys

Avaa parit vaippaan asti ja suorista johtimet. Vältä johtimien risteilyä.

Johdinjärjestys riippuu, tuleeko kaapeli liittimeen ylä- tai alapuolelta.



568B johdinjärjestys oikealta

Kaapelin tulosuunta
yläpuolelta



ruskea
ruskea/valk
vihreä
sini /valk
sininen
vihreä/valk
oranssi
oranssi/valk

oranssi/valk
oranssi
vihreä/valk
sininen
sini/valk
vihreä
ruskea/valk
ruskea

Kaapelin tulosuunta
alapuolelta

Johtimien valmistelu


Kokoa johtimet kahteen neljän johtimen ryhmään.



Suorista ja sijoita johtimet rinnakkain samansuuntaisesti.


Johtimien valmistelu

Yhdistä johdinryhmät, vain vihreän parin johtimet risteävät sinisen parin yli (568B).




Johtimien valmistelu

Suorista johtimien päät.



Sijoita johtimet liittimen kanteen


Asenna johtimet paikalleen kuten kuvassa. Käännä kantta ja pujota johtimet kannen läpi. HUOM. Tarkista värijärjestys!



Kaapelin asennus liittimen alapuolelta.

Kaapelivaipan sijainti


Vedä johtimet kannen läpi, kunnes kaapelin vaippa on mahdollisimman lähellä kantta.




Taivuta johtimet

Taivuta johtimet
kannen uriin.

Katkaise johtimet
kuten kuvassa.




Aseta kansi liittimeen



Laita kansi liittimeen
oikeinpäin.
Huom. Kohdistusnastat!


Sulje liitin

Sulje liitin painamalla
liittimen mustat sivut kiinni.





Johtimien asento

Tarkista, että värijärjestys on oikein, kaapelinvaippa lähellä liitintä ja johtimet eivät ole ristissä.



Liittimen avaaminen



Avaa liittimen sivut.

Laita ruuvitaltta koloon ja
käännä kansi ylös.